


Übersicht der Urinal-Baureihen


ERKENNUNGSMERKMALE URINAL

Ausführung bis 2004



- Absperrung oben
- Ventilunterteil/Gehäuse aus Kunststoff
- Blaues Sieb (Filter)
- Artikel-Nr. 337200

Ausführung ab 2004



- Absperrung im Bereich des Filters
- Ventilunterteil/Gehäuse aus Messing
- Filter aus Metall (Sieb)
- Artikel-Nr. 337201


SERVICE/KONTROLLE DER DRUCKAUSGLEICHSBOHRUNGEN

DRUCKAUSGLEICHSBOHRUNG VENTILOBERTEIL

Ausführung bis 2004




Ausführung ab 2004




Druckausgleichsbohrung

DRUCKAUSGLEICHSBOHRUNG VENTILUNTERTEIL

Ausführung bis 2004



Ausführung ab 2004



Druckausgleichsbohrung

DRUCKAUSGLEICHSBOHRUNG MEMBRANE

Die Membrane ist bei beiden Ausführungen identisch. Die Membrane befindet sich in den Ventiloberteilen. Um die Druckausgleichsbohrung bei der Ausführung bis 2004 zu kontrollieren, muss an dem Ventiloberteil die schwarze Abdeckung (gesichert durch zwei Widerhaken) vorsichtig entfernt werden.



Druckausgleichsbohrung




Sitz der Widerhaken bei Ausführung bis 2004

AUSTAUSCHSETS FÜR DIE REPARATUR VON URINAL-BETÄTIGUNGSEINHEITEN AUSFÜHRUNG 1996 - 07/2004

Sollte ein Urinal Ausführung bis 2004 defekt sein, stehen keine Ersatzteile zur Verfügung. In diesem Fall wird ein Austauschset auf die Ausführung ab 2004 benötigt.

AUSTAUSCHSET FÜR HANDAUSLÖSUNG



für die Reparatur von Urinal-Betätigungseinheiten Ausführung 1996 - 07/2004.

Bestehend aus:


- Ventilunterteil komplett für Urinal (Metallausführung)
- Befestigungsschellen für Ventilunterteil
- Schneidschrauben Urinal (1 Set = 2 Stück)
- Ventiloberteil für Handauslösung (Metallausführung)

Artikel
339660

Ausführung
Handauslösung

VE2
1

AUSTAUSCHSET FÜR IR-AUSLÖSUNG BATTERIE 6 VOLT



für die Reparatur von Urinal-Betätigungseinheiten Ausführung 1996 - 07/2004.

Bestehend aus:


- Ventilunterteil komplett für Urinal (Metallausführung)
- Befestigungsschellen für Ventilunterteil
- Schneidschrauben Urinal (1 Set = 2 Stück)
- Ventiloberteil für IR-Auslösung (Metallausführung)
- Versorgungseinheit Batterie / 6 Volt
- IR-Sensor steckfertig (Metallausführung)

Artikel
339670
336600

Ausführung
IR-Auslösung Batterie / 6 Volt
Lithium Batterie 6 Volt

VE2
1
1

AUSTAUSCHSET FÜR IR-AUSLÖSUNG 230 VOLT



für die Reparatur von Urinal-Betätigungseinheiten Ausführung 1996 - 07/2004.

Bestehend aus:

- Ventilunterteil komplett für Urinal (Metallausführung)
- Befestigungsschellen für Ventilunterteil
- Schneidschrauben Urinal (1 Set = 2 Stück)
- Ventiloberteil für IR-Auslösung (Metallausführung)
- Anschlussstück für 230 Volt Netzspannung
- Versorgungseinheit 230 Volt
- IR-Sensor steckfertig (Metallausführung)

Artikel
339680

Ausführung
IR-Auslösung 230 Volt

VE2
1

FRIATEC Aktiengesellschaft
Division Gebäudetechnik

Steinzeugstraße 50 · 68229 Mannheim
Tel. +49 621 486-1914 · Fax +49 621 486-1599
www.friatec.de · info-gebäudetechnik@friatec.de



an OAliaxis company